



COMUNE DI
RIVANAZZANO TERME
 PROVINCIA DI PAVIA


PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi della L. R. n° 12 del 11.03.2005

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

Pubblicato dal _____ al _____

Approvato definitivamente dal C.C. con deliberazione n. _____ in data _____



Valutazione Ambientale Strategica

Dott.ssa Stefania Anghinelli - IUSS Pavia

Componente geologica

Dott. Geol. Giuseppe Zuffada

Piano di Zonizzazione Acustica

LabAnalysis srl

Analisi del settore commerciale

Società di Ricerca e Pianificazione
 di Mauro Anzini & C. S.n.c.

COLLABORATORI

- Geom. Luca Armonici
- Geom. Carlo Barberini
- Dott. Ing. Gianluca Damo
- Dott. Arch. Alessia Ferraresi
- Dott. Ing. Roberta Anna Ferrari
- Dott. in Arch. Massimiliano Giuliani
- Dott. in Arch. Daniela Mallini
- Dott. Ing. Giulia Migliora

PIANO DEI SERVIZI

Il Sindaco
 ROMANO FERRARI

Il Responsabile Unico del Procedimento
 FRANCESCO MATARAZZO

L'Assessore all'Urbanistica
 ANDREA DEGLIALBERTI

I progettisti
 Dott. Arch. LUIGI BARIANI
 Dott. Ing. GIANALBERTO VECCHI

P.d.S.

DATA

OGGETTO ANALISI DEI SERVIZI ESISTENTI

TAVOLA

AGOSTO
 2011

STUDIO ARCH. LUIGI BARIANI - VIA PEZZANI, 54 27058 VOGHERA - TEL _ FAX 0383.365225
 VECCHI ASSOCIATI - ING. G. VECCHI - VIA SAVONAROLA, 7 27058 VOGHERA - TEL _ FAX 0383.45055

2

LOCALIZZAZIONE <i>Via Garibaldi</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 2.803
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE AI1 - SCUOLA DELL'INFANZIA <input checked="" type="checkbox"/> AI3 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO <input type="checkbox"/> AI2 - SCUOLA PRIMARIA <input type="checkbox"/> AI4 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'ISTRUZIONE <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'edificio a due piani, che ospita la scuola materna comunale "Don Alberto Leidi", si presenta in ottimo stato di conservazione essendo stato da poco ristrutturato ed è soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 96



FOTO 98



FOTO 99



FOTO 102

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE

Via Gennaro

STATO DI ATTUAZIONE

 ATTUATO

 NON ATTUATO
SUPERFICIE

MQ. 8.165

PROPRIETA':

 PUBBLICO

 PRIVATO
DI USO PUBBLICO
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

 AI1 - SCUOLA DELL'INFANZIA

 AI3 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 AI2 - SCUOLA PRIMARIA

 AI4 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'ISTRUZIONE
STATO DI FATTO

L'area interessata ospita in due blocchi di epoca diversa la scuola materna "E. Diviani". L'edificio più vecchio presenta un buon stato di conservazione, quello più recente è in condizioni discrete. E' presente all'interno dell'area un parco giochi attrezzato.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 164



FOTO 165



FOTO 166



FOTO 167

NOTE:

ANALISI

SCHEDA:

N°AI2.1

LOCALIZZAZIONE

Via De Amicis

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 1.455

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

AI1 - SCUOLA DELL'INFANZIA

AI3 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AI2 - SCUOLA PRIMARIA

AI4 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'ISTRUZIONE

STATO DI FATTO

Quest'ala dell'edificio accoglie la scuola elementare e gli uffici. Il complesso risulta in ottimo stato di conservazione essendo stato da poco ristrutturato ed è soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 5



FOTO 8

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AI3.1

LOCALIZZAZIONE

Via De Amicis

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 1.186

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

AI1 - SCUOLA DELL'INFANZIA AI3 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AI2 - SCUOLA PRIMARIA AI4 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'ISTRUZIONE

STATO DI FATTO

Quest'ala dell'edificio accoglie la scuola media B. Riva. Il complesso risulta in ottimo stato di conservazione essendo stato da poco ristrutturato ed è soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto




FOTO 6



FOTO 8

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AI4.1

LOCALIZZAZIONE

Via Giusti angolo Via Manzoni

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 729

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

AI1 - SCUOLA DELL'INFANZIA AI3 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AI2 - SCUOLA PRIMARIA AI4 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'ISTRUZIONE

STATO DI FATTO

L'edificio in questione ospita su due piani la palestra a disposizione delle scuole elementare e media.

Al piano terra è presente anche la mensa.
Lo stato di conservazione è attualmente buono.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 3



FOTO 4

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC1.1

LOCALIZZAZIONE <i>Via Foscolo</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE <i>MQ. 947</i>
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI <input checked="" type="checkbox"/> AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE <input type="checkbox"/> AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'edificio ospita il corpo militare dei Carabinieri di Rivanazzano Terme. Lo stato di conservazione appare scadente.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Ricollocazione in via C. Colombo con realizzazione nuovo fabbricato.



NOTE:


SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC1.2

LOCALIZZAZIONE <i>Viale Europa</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 936
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI <input checked="" type="checkbox"/> AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE <input type="checkbox"/> AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'edificio, sede del teatro comunale, è di epoca tardo ottocentesca. Da sempre importante luogo d'incontro della popolazione è attualmente adibito a cinema-teatro e si trova in un buono stato di conservazione. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:


SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC1.3

LOCALIZZAZIONE <i>Piazza Cornaggia</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 793
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI <input checked="" type="checkbox"/> AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE <input type="checkbox"/> AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il palazzo comunale, inaugurato nel 1910, presenta una facciata in stile gotico, con porticati ad arco acuto e finestre bifore. L'edificio termina con merlature "a coda di rondine". Lo stato di conservazione è buono. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC1.4

LOCALIZZAZIONE

Via Indipendenza

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 1.006

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI

AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE

AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

La biblioteca civica comunale trova sede in un immobile a due piani in centro storico da poco ristrutturato, che ospita anche alloggi per anziani, l'Auser ed il Corpo Forestale dello Stato. Lo stato di conservazione è buono. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 38



FOTO 39



FOTO 232

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC1.5

LOCALIZZAZIONE <i>Via C. Colombo</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input type="checkbox"/> NON ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 1.679
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI <input checked="" type="checkbox"/> AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE <input type="checkbox"/> AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area è destinata alla ricollocazione della sede della Caserma dei Carabinieri attualmente sita in via Foscolo.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Realizzazione nuovo fabbricato.



FOTO 235



FOTO 236

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC1.6

LOCALIZZAZIONE <i>Piazza Papa Giovanni XXIII</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 987
PROPRIETA': PUBBLICO <input type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI <input checked="" type="checkbox"/> AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE <input type="checkbox"/> AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'edificio a due piani, sede dell'ufficio postale, è in uno stato di conservazione buono.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 61

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE Via Garibaldi	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 3.901
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI <input type="checkbox"/> AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE <input checked="" type="checkbox"/> AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO La Chiesa parrocchiale di San Germano fu ricostruita nel 1686; ampliata in epoche diverse presenta una pianta a tre navate. Lo stato di conservazione è buono. E' soggetta a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 88



FOTO 92



FOTO 94

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC2.2

LOCALIZZAZIONE

Via S.S. Trinità

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 519

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI

AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE

AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

La piccola Chiesa della S.S. Trinità è precedente al sec. XVI. Presenta una struttura in pietra e mattoni a vista con una facciata in stile neoclassico. Lo stato di conservazione è buono. E' soggetta a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 49



FOTO 50



FOTO 52

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC2.3

LOCALIZZAZIONE

Nazzano - Via San Rocco

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 441

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

La Chiesa di San Giovanni Battista, molto antica, venne riedificata all'inizio dell'800. Ad un'unica navata presenta una facciata molto semplice con timpano. Lo stato di conservazione è in parte scadente sulla facciata. E' soggetta a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

--

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 213



FOTO 214



FOTO 215

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC2.4

LOCALIZZAZIONE

Colle della "Madonna del Monte"

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 149

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

La Chiesetta sorge sull'omonima collina, dove è stata eretta nel 1677. Lo stato di conservazione è discreto. E' soggetta a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 234



234

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC2.5

LOCALIZZAZIONE

Via Kennedy

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 174

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI

AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE

AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

L'oratorio di San Rocco, risalente al XVII sec., è realizzato in pietra a vista e presenta una facciata neoclassica conclusa a timpano. Il campanile è a vela e, l'interno a navata unica è caratterizzato dalle volte a crociera. lo stato di conservazione è buono. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 220

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC2.6

LOCALIZZAZIONE

Via Don L. Perosi

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO



NON ATTUATO



SUPERFICIE

MQ. 14.156

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI

AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE

AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI



STATO DI FATTO

L'edificio è sede dell'oratorio parrocchiale di via Don Perosi, di fronte alla Chiesa di San Germano. L'area ospita un campo da calcio con impianto di illuminazione. Presenta un buono stato di conservazione.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 105



FOTO 110



FOTO 111

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC3.1

LOCALIZZAZIONE

Strada Boggione

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 10.618

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

Villa Fede, situata in una tranquilla zona pedecollinare, è attualmente un centro educativo di recupero sociale. La struttura è su due piani e dispone di camere per il pernottamento. Si trova in un buono stato di conservazione. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 141



FOTO 142



FOTO 144

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC3.2

LOCALIZZAZIONE

V.le Martiri della Libertà

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 144

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI

AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE

AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

L'edificio in questione è sede del Distretto Sanitario di base dell'ASL di Pavia e si trova all'interno del Parco Brugnatelli. Presenta un buono stato di conservazione.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto




FOTO 53



FOTO 54

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC3.3

LOCALIZZAZIONE

Via Indipendenza

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 1.020

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI

AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE

AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

L'edificio ospita 14 alloggi per anziani concessi in affitto agevolato. L'immobile su sue piani, che ospita anche la biblioteca ed altri servizi, è stato di recente ristrutturato e si trova pertanto in un buono stato di conservazione. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, art. 12 comma 1.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 229



FOTO 231

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC4.1

LOCALIZZAZIONE

Via Tortona

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 16.664

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E
ISTITUZIONALI

AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE

AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE
E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

STATO DI FATTO

Il cimitero del capoluogo, dotato di parcheggio e giardino alberato sull'ingresso, si trova attualmente in uno stato di conservazione buono. Attualmente risulta adeguato alle dimensioni del Comune e si sta realizzando un ampliamento a Nord. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi dell'art.12 comma 1, D.Lgs. 42/04 - Beni culturali.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto





FOTO 124



FOTO 128



FOTO 134



FOTO 137



FOTO 140

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AC4.2

LOCALIZZAZIONE <i>Nazzano - strada comunale</i> <i>Nazzano - Buscofà</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 836
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AC1 - ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI <input type="checkbox"/> AC2 - ATTREZZATURE RELIGIOSE <input type="checkbox"/> AC3 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AC4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il cimitero di Nazzano risulta oggi completo, tuttavia non appare necessario realizzare nuovi ampliamenti. E' soggetto a vincolo automatico ai sensi dell'art.12 comma 1, D.Lgs. 42/04 - Beni culturali.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AS1.1

LOCALIZZAZIONE <i>Via Foscolo</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 14.621
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE <input checked="" type="checkbox"/> AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area ospita il campo sportivo comunale. Risulta dotato di piccola gradinata coperta e illuminazione per il gioco in notturna. Lo stato di conservazione è buono. E' presente un piccolo parcheggio adiacente al campo.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 117



FOTO 118



FOTO 119

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AS1.2

LOCALIZZAZIONE

Via Baldo

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 19.273

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO

STATO DI FATTO

L'area ospita il campo sportivo di Salice. Risulta dotato di piccola gradinata, illuminazione per il gioco in notturna e un piccolo campo di allenamento oltre ad essere ben servito da due grandi parcheggi. Lo stato di conservazione è buono.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto




FOTO 179



FOTO 184



FOTO 190

NOTE:



FOTO 189

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AS1.3

LOCALIZZAZIONE <i>Via Diviani</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 8.754
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE <input checked="" type="checkbox"/> AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area, adiacente al parco delle terme di Salice, ospita la piscina comunale detta "Lido". Lo stato di conservazione è buono.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto




FOTO 172



FOTO 173



FOTO 174

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	SUPERFICIE
Piazza Papa Giovanni XXIII	ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	MQ. 9.423
PROPRIETA':	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	
PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE <input checked="" type="checkbox"/> AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO	CRITICITA'	INTERVENTI PROGRAMMATI
L'area ospita il centro sportivo comunale. L'impianto comprende una piscina, un campo da calcetto, da tennis, ed una palestra multiattività. E' presente dalla parte dell'ingresso, l'ampio parcheggio di Piazza Papa Giovanni XXIII. Lo stato di conservazione è buono.	---	Nessun intervento previsto



FOTO 63



FOTO 77



FOTO 78



FOTO 80



FOTO 81

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	SUPERFICIE
<i>Piazza Papa Giovanni XXIII</i>	ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/>	MQ. 1.260
	NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	
PROPRIETA':	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	
PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>		
PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>		
	AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE <input checked="" type="checkbox"/>	AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO <input type="checkbox"/>
STATO DI FATTO	CRITICITA'	INTERVENTI PROGRAMMATI
L'edificio, adiacente il centro sportivo comunale, ospita il circolo E.N.A.R.S. con relativo bocciodromo. E' dotato di parcheggio adiacente in aggiunta a quello di Piazza Papa Giovanni XXIII sul fronte d'ingresso. Lo stato di conservazione è buono.	---	Nessun intervento previsto



ANALISI

SCHEDA:

N°AS2.1

LOCALIZZAZIONE

V.le Martiri della Libertà

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 19.825

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO

STATO DI FATTO

L'area ospita un grande giardino attrezzato a ridosso dello staffora e praticamente in continuità con il Parco Brugnatelli, andando così a costituire un importante spazio di respiro e ritrovo collettivo in adiacenza al centro storico. Lo stato di conservazione è buono.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 65



FOTO 66



FOTO 68



FOTO 69



FOTO 70



FOTO 71

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE <i>V.le Martiri della Libertà</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 12.617
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE <input type="checkbox"/> AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area ospita l'importante e storico Parco Brugnatelli. Ben attrezzato e dotato di impianto di illuminazione, risulta in buono stato di conservazione.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 35



FOTO 36



FOTO 43



FOTO 44



FOTO 46



FOTO 48

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AS2.3

LOCALIZZAZIONE

Corso Repubblica

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 817

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO

STATO DI FATTO

L'area, adiacente a Palazzo Chiesa-Abbiati, è adibita a verde attrezzato ben arredato, curato e, delimitato da vegetazione varia. E' presente su un lato un parcheggio. Lo stato di conservazione è buono.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AS2.4

LOCALIZZAZIONE

Via Colombo angolo Via Garibaldi

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 1.145

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO


STATO DI FATTO

L'area ospita il verde pubblico attrezzato antistante la Chiesa parrocchiale di San Germano. Ben curato e delimitato con piante d'alto fusto, accoglie il monumento ai caduti. Lo stato di conservazione è buono.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



NOTE:


SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AS2.5

LOCALIZZAZIONE <i>Via Martiri della Libertà</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 137
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE <input type="checkbox"/> AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il verde pubblico in oggetto, di dimensioni assai ridotte, presenta vegetazione spontanea e uno stato di conservazione discreto.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AS2.6

LOCALIZZAZIONE <i>Via Tortona</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input type="checkbox"/> NON ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 6.492
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO AS1 - ATTREZZATURE SPORTIVE <input type="checkbox"/> AS2 - VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area in oggetto è attualmente coperta da folta vegetazione d'alto fusto a fianco del cimitero comunale.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto




FOTO 130



FOTO 131



FOTO 132

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AT1.1

LOCALIZZAZIONE

*prolungamento di Via Battisti,
vicino al fiume Staffora*

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 3.155

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

AT1 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE AT2 - SERVIZI TECNICI URBANI

STATO DI FATTO

L'area ospita l'impianto di depurazione che è al servizio del Comune di Godiasco. Lo stato di conservazione appare discreto.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto




FOTO 160



FOTO 161



FOTO 162

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AT2.1

LOCALIZZAZIONE

Via De Amicis

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 2.463

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

AT1 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

AT2 - SERVIZI TECNICI URBANI

STATO DI FATTO

Nell'area recintata sono presenti il serbatoio dell'acquedotto comunale e un edificio di piccole dimensioni. Lo stato di conservazione risulta essere discreto.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto




FOTO 113




FOTO 114

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AT2.2

LOCALIZZAZIONE <i>Via Tortona</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 526
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE AT1 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE <input type="checkbox"/> AT2 - SERVIZI TECNICI URBANI <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Si tratta di una cabina del gas in stato di conservazione discreto.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:		
--------------	--	--

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AT2.3

LOCALIZZAZIONE <i>Via Marconi</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 13.301
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE AT1 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE <input type="checkbox"/> AT2 - SERVIZI TECNICI URBANI <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area ospita una centrale di trasformazione e smistamento dell'ENEL attualmente attiva. Lo stata di conservazione attuale risulta discreto.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AT2.4

LOCALIZZAZIONE*Via Caifango***STATO DI ATTUAZIONE**ATTUATO NON ATTUATO **SUPERFICIE***MQ. 2.500***PROPRIETA':**PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO **TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE**AT1 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE AT2 - SERVIZI TECNICI URBANI **STATO DI FATTO**

L'area sede dell'impianto di depurazione comunale attualmente dismesso. Lo stato di conservazione appare scadente.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Realizzazione piazzola ecologica comunale e magazzino comunale (PTOP 2011/2013).




FOTO 123

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AP1.1

LOCALIZZAZIONE

Via Colombo

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO

NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 6.264

PROPRIETA':

PUBBLICO

PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO

AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI

AP3 - ATTREZZATURE TERMALI

AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

AP4 - PARCHEGGI

STATO DI FATTO

La struttura, in fase di completamento, è destinata ad una clinica privata.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 158



FOTO 159

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AP1.2

LOCALIZZAZIONE <i>Via Volta</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 1.900
PROPRIETA': PUBBLICO <input type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input checked="" type="checkbox"/> AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO <input type="checkbox"/> AP3 - ATTREZZATURE TERMALI <input type="checkbox"/> AP4 - PARCHEGGI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO La struttura, realizzata ai margini dell'abitato sulla collina di Salice, ospita la R.S.A. "Villa Vanni". Dotata di ampio giardino sul fronte strada, presenta un buon stato di conservazione.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 152



FOTO 153



FOTO 154

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	SUPERFICIE
Via Kennedy	ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/>	MQ. 5.423
	NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	
PROPRIETA':	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO	
PUBBLICO <input type="checkbox"/>	AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input checked="" type="checkbox"/>	AP3 - ATTREZZATURE TERMALI <input type="checkbox"/>
PRIVATO DI USO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO <input type="checkbox"/>	AP4 - PARCHEGGI <input type="checkbox"/>
STATO DI FATTO	CRITICITA'	INTERVENTI PROGRAMMATI
La struttura, realizzata in zona collinare lungo la strada per Pozzol Groppo e circondata da boschi, ospita la R.S.A. "Il Gioiello". Dotata di ampio giardino piantumato ed attrezzato sul fronte strada, presenta un buon stato di conservazione.	---	Nessun intervento previsto



FOTO 149



FOTO 150



FOTO 151

NOTE:

ANALISI

SCHEDA:

N°AP1.4

LOCALIZZAZIONE

Via Marconi angolo Via L. da Vinci

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO NON ATTUATO

SUPERFICIE

MQ. 955

PROPRIETA':

PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO

AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI AP3 - ATTREZZATURE TERMALI AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO AP4 - PARCHEGGI

STATO DI FATTO

La struttura, realizzata lungo Via Marconi nell'abitato sulla sponda destra dello Staffora, ospita la R.S.A. "Riva del Tempo". L'edificio di tre piani, presenta un buon stato di conservazione.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



FOTO 205



FOTO 206



FOTO 207

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	SUPERFICIE
<i>Via Indipendenza</i>	ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/>	MQ. 6.300
	NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	
PROPRIETA':	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO	
PUBBLICO <input type="checkbox"/>	AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input checked="" type="checkbox"/>	AP3 - ATTREZZATURE TERMALI <input type="checkbox"/>
PRIVATO DI USO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO <input type="checkbox"/>	AP4 - PARCHEGGI <input type="checkbox"/>
STATO DI FATTO	CRITICITA'	INTERVENTI PROGRAMMATI
La R.S.A. "Pia Famiglia", gestita dalla congregazione delle Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro , ha sede in un edificio settecentesco in centro storico ai margini dello Staffora, completamente ristrutturato e vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42. Dotata di ampio giardino piantumato ed attrezzato, presenta un buon stato di conservazione.	---	Nessun intervento previsto



FOTO 56



FOTO 57



FOTO 58



FOTO 60

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°AP1.6

LOCALIZZAZIONE*Strada Malpasso***STATO DI ATTUAZIONE**ATTUATO NON ATTUATO **SUPERFICIE**

MQ. 628


PROPRIETA':PUBBLICO PRIVATO
DI USO PUBBLICO **TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO**AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI AP3 - ATTREZZATURE TERMALI AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO AP4 - PARCHEGGI **STATO DI FATTO**

La piccola struttura, realizzata in zona residenziale, ospita la R.S.A. "Villa Chiara".
Presenta un stato di conservazione discreto.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

N°AP2.1

LOCALIZZAZIONE <i>Via Diviani</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 16.476
PROPRIETA': PUBBLICO <input type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO <input checked="" type="checkbox"/> AP3 - ATTREZZATURE TERMALI <input type="checkbox"/> AP4 - PARCHEGGI <input type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Questa è la parte ricadente nel comune di Rivanazzano Terme del grande parco alberato all'interno del quale si trovano le Terme di Salice. Lo stato di conservazione è buono.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 170



FOTO 171

NOTE:

ANALISI

SCHEDA:

N°AP2.2

LOCALIZZAZIONE

Via Diviani

STATO DI ATTUAZIONE

ATTUATO



NON ATTUATO



SUPERFICIE

MQ. 239.015

PROPRIETA':

PUBBLICO



PRIVATO
DI USO PUBBLICO



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO

AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI



AP3 - ATTREZZATURE TERMALI



AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO



AP4 - PARCHEGGI



STATO DI FATTO

Il "Golf & Country" è un centro sportivo polifunzionale, dove ad un campo da golf di nove buche, si aggiungono campi da calcetto, da tennis ed una piscina e, è possibile organizzare ricevimenti. La struttura è dotata di parcheggio proprio. lo stato di conservazione è buono.

CRITICITA'

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nessun intervento previsto




FOTO 202



FOTO 203



FOTO 200

NOTE:



FOTO 209

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	SUPERFICIE
<i>Corso Repubblica</i>	ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/>	MQ. 7.738
	NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	
PROPRIETA':	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO	
PUBBLICO <input type="checkbox"/>	AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/>	AP3 - ATTREZZATURE TERMALI <input checked="" type="checkbox"/>
PRIVATO DI USO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO <input type="checkbox"/>	AP4 - PARCHEGGI <input type="checkbox"/>
STATO DI FATTO	CRITICITA'	INTERVENTI PROGRAMMATI
Lo stabilimento termale di Rivanazzano, realizzato in zona centrale e costituito da due edifici di due e tre piani, è considerato all'avanguardia nel panorama nazionale. E' presente un ampio giardino piantumato con alberi ad alto fusto. Lo stato di conservazione è buono.	---	Nessun intervento previsto



NOTE:

FOTO 14

FOTO 15

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	SUPERFICIE
<i>Via Diviani</i>	ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	MQ. 8.803
PROPRIETA':	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO	
PUBBLICO <input type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	AP1 - ATTREZZATURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI <input type="checkbox"/> AP3 - ATTREZZATURE TERMALI <input type="checkbox"/> AP2 - ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO <input type="checkbox"/> AP4 - PARCHEGGI <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO	CRITICITA'	INTERVENTI PROGRAMMATI
L'area ospita un parcheggio privato di uso pubblico realizzato da poco. Dotato di adeguata e ben leggibile segnaletica orizzontale, aiuole piantumate ed impianto di illuminazione, è in uno stato di conservazione buono.	---	Nessun intervento previsto



FOTO 193



FOTO 194



FOTO 195

NOTE:

LOCALIZZAZIONE Via Foscolo	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 938
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio, a servizio del campo sportivo comunale, presenta il manto in asfalto usurato in alcuni punti e gli stalli individuati da segnaletica a tratti poco leggibile. Ne risulta uno stato di conservazione un pò scadente.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 115



FOTO 116



FOTO 117

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE <i>Piazza Cornaggia</i> <i>Viale Martiri della Libertà</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO  NON ATTUATO 	SUPERFICIE MQ. 5.815
PROPRIETA': PUBBLICO  PRIVATO DI USO PUBBLICO 	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO 	
STATO DI FATTO L'area adibita a parcheggio della centralissima Piazza Cornaggia, presenta un manto stradale regolare, con stalli ben individuati, è dotata di adeguata segnaletica, di aiuole spartitraffico con alberi ad alto fusto e lampioni stradali. Lo stato di conservazione è buono.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 22



FOTO 24



FOTO 25



FOTO 27



FOTO 239



FOTO 240

NOTE:

SCHEDE DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE Piazza Papa Giovanni XXIII	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 1.414
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio retrostante all'ufficio postale, è dotato di adeguata segnaletica ben leggibile, ed illuminazione. La superficie asfaltata è in buon stato di conservazione.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto




FOTO 62



FOTO 63

NOTE:

LOCALIZZAZIONE <i>Via Tortona</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 1.681
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio a servizio del cimitero presenta un manto asfaltato in buono stato, è dotato di apposita segnaletica, di illuminazione ed è delimitato su due lati da spazi a verde con alberi ad alto fusto.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:		
--------------	--	--

LOCALIZZAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	SUPERFICIE
<i>Via Battisti</i>	ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	MQ. 470
PROPRIETA':	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA'	
PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO	CRITICITA'	INTERVENTI PROGRAMMATI
Il parcheggio presenta un manto asfaltato ed è parzialmente delimitato da marciapiede in parte piantumato. E' in discrete condizioni di conservazione.	---	Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

ANALISI

SCHEDA:

N°M1.6

LOCALIZZAZIONE <i>Via Pertini</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input type="checkbox"/> NON ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 2.638
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area attualmente incolta è di proprietà comunale.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Realizzazione area.



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE Via Diviani	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 5.339
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio antistante il campo sportivo di Salice, è realizzato a due quote differenti separate da una scarpata con alberi ad alto fusto. Il manto in asfalto è discretamente conservato, gli stalli sono individuati da segnaletica ben leggibile, sono presenti i tombini per lo smaltimento delle acque e numerosi lampioni.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 177



FOTO 178



FOTO 179



FOTO 181

NOTE:

LOCALIZZAZIONE <i>Piazza Italia</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 1.312
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio, con stalli ben individuati, presenta un manto in asfalto irregolare e fessurato in più zone. Lo stato di conservazione è scadente.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 16



FOTO 18



FOTO 19

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE <i>Corso Repubblica</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 687
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio adiacente a palazzo Chiesa-Abbiati, è realizzato con autobloccanti, stalli ben individuati ed è delimitato su un lato da verde pubblico attrezzato e sugli altri da marciapiedi arredati con piante a piccolo fusto. Buono stato di conservazione.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 221



FOTO 222

NOTE:

LOCALIZZAZIONE Via Manzoni	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 1.336
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO L'area, utilizzata di fatto come parcheggio, presenta la superficie in terra battuta ed è priva dell'apposita segnaletica.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 1



FOTO 2

NOTE:

LOCALIZZAZIONE Via Baldo	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 8.121
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio, realizzato da poco dietro il campo sportivo di Salice, presenta un manto in asfalto discretamente conservato, gli stalli sono individuati da segnaletica ben leggibile, ed è dotato di un buon impianto di illuminazione.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 186



FOTO 187



FOTO 188

NOTE:

LOCALIZZAZIONE <i>Piazza Papa Giovanni XXIII</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 595
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio, posto sul retro del circolo E.N.A.R.S., presenta un fondo irregolare e risulta delimitato su due lati da scarpate piantumate.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 87

NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE <i>Via T. D'Aquino</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 809
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio, ricavato in Via d'Aquino, è in discrete condizioni.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:

LOCALIZZAZIONE <i>Via Battisti</i>	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 325
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio, ricavato a fianco alla Chiesina di Salice e di fronte al ristorante "Il Caminetto", è su sfondo asfaltato e in discrete condizioni di conservazione.	CRITICITA' --	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



NOTE:

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI

LOCALIZZAZIONE Via Diviani	STATO DI ATTUAZIONE ATTUATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTUATO <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE MQ. 1.302
PROPRIETA': PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATO DI USO PUBBLICO <input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' M1 - PARCHEGGI A RASO <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI FATTO Il parcheggio, antistante l'ingresso del "Golf & Country", presenta un manto asfaltato e gli stalli individuati con fondo in grigliato. E' delimitato su tutti i lati da aiuole ben curate con siepi, vegetazione arbustiva e piante di piccolo fusto ed è presente l'illuminazione. Ottimo stato di conservazione.	CRITICITA' ---	INTERVENTI PROGRAMMATI Nessun intervento previsto



FOTO 196



FOTO 197



FOTO 198

NOTE: